




TO/FROM
CAPSTAN MOTOR

MDA/DC SCHEMATIC DIAGRAM 2/4



TO []
DV/CPU
CN105
(Page 5-18)


TO []
MECHA
CN116
(Page 5-27)

5-23 MDA/DC SCHEMATIC DIAGRAM 3/4



△印の部品は安全上重要な部品です。
交換するときは、安全上および性能維持のため
必ず指定の部品をご使用ください。

IMPORTANT SAFETY NOTICE:
COMPONENTS IDENTIFIED WITH THE MARK △ HAVE THE SPECIAL CHARACTERISTICS FOR SAFETY.
WHEN REPLACING ANY OF THESE COMPONENTS, USE ONLY THE SAME TYPE.



MDA/DC SCHEMATIC DIAGRAM 4/4

